VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ADMINISTRATIVES

3351 - Forges (boulevard des)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Adresse

3351 - Forges (boulevard des)

Matricule	Cadastre
7534872905	

Dénomination — **Énoncé RCPQ :** ☑

Moulin à vent de Trois-Rivières

Statut juridique

Bien patrimonial classé

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction	Secteur
vers 1781	Trois-Rivières

The resource of this report item is not reachable.

vers 1960, Patrimoine Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES

TYPOLOGIES

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)

industrielle

Typologie constructive (structure apparente)

pierre

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Colonial français

ÉLÉVATIONS

Nombre d'étage	Saillies
1.0	aucune

Niveau atteint par l'escalier extérieur

sans objet

Matériau soubassement

indéterminé

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale	Matériau façade secondaire gauche	Matériau façade secondaire droite
pierre des champs	pierre des champs	pierre des champs

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture	Revêtement toiture	Lucarnes
conique/poivrière	bardeaux d'asphalte	aucune

ORNEMENTATION

Ornement

DONNÉES ARCHITECTURALES

OUVERTURES

Forme de l'ouverture	Type porte	Sous-type porte	Matériau porte
à arc surbaissé	pleine	sans vitrage	bois

Forme de l'ouverture	Type fenêtre	Sous-type fenêtre	Matériau fenêtre
rectangulaire	indéterminé	contre-fenêtre	indéterminé

OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

☐ Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

DONNÉES HISTORIQUES

CONSTRUCTION

Année de construction	Propriétaire constructeur	Maître d'oeuvre	Statut Maître d'oeuvre
vers 1781			

Notes historiques

SOURCES DOCUMENTAIRES

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

ÉTAT PHYSIQUE

Date évaluation
2010-05-05

☑ Bon état ☐ Travaux mineurs requis ☐ Travaux majeurs requis

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

☐ État complet ☑ Évolution harmonieuse ☐ Transformations réversibles ☐ Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

ÉVALUATION PATRIMONIALE

Critères évaluation (valeurs) ☑ Âge et histoire ☑ Usage ☑ Architecture ☑ Authenticité ☑ Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

Témoin par sa préservation, malgré la perte de son mécanisme et de ses ailes, d'une époque en soi, ce moulin présente une valeur patrimoniale exceptionnelle. Par sa forme en tour cylindrique, il est représentatif des autres moulins de la vallée du Saint-Laurent, dont le potentiel éolien contribua grandement au développement du Québec. Situé sur le terrain de l'UQTR, il s'inscrit bien dans le contexte universitaire, milieu voué par définition à l'intérêt de la chose publique auquel participe la préservation d'un tel monument.

Valeur patrimoniale

☑ Exceptionnelle ☐ Supérieure ☐ Bonne ☐ Moyenne ☐ Faible ☐ Aucune

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la structure en pierres.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Rétablir des portes et des fenêtres dans les ouvertures traditionnelles. Rétablir les ailes du moulin.

VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

PHOTOGRAPHIES

vers 1960, Patrimoine Trois-Rivières

1954, BAnQ

VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

2009_37067_FORB_03351_01

2009_37067_FORB_03351_02



Gravure de 1934.

VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales



1906, BAnQ

GESTION DES DONNÉES

Créée le 2009-09-15	Modifiée le
Créée par Patri-Arch	Modifiée par