VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ADMINISTRATIVES

532 - Godbout (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Adresse
532 - Godbout (rue)

Matricule | **Cadastre**
7735793189

Dénomination | **Énoncé RCPQ :** ☐

Statut juridique
sans statut

Secteur patrimoniale
Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction | **Secteur**
vers 1945 | Trois-Rivières

2009_37067_GODB_00532_01

DONNÉES ARCHITECTURALES

TYPOLOGIES

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle

Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé

Typologie formelle (courant architectural dominant)
Cottage vernaculaire américain

ÉLÉVATIONS

Nombre d'étage | **Saillies**
1.5 | auvent galerie garage

Niveau atteint par l'escalier extérieur
rez-de-chaussée

Matériau soubassement
béton

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale | **Matériau façade secondaire gauche** | **Matériau façade secondaire droite**
enduit et crépi | enduit et crépi | enduit et crépi

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture | **Revêtement toiture** | **Lucarnes**
à croupe | bardeaux d'asphalte | pendante

ORNEMENTATION

Ornement
sans objet

DONNÉES ARCHITECTURALES

OUVERTURES

Forme de l'ouverture	Type porte	Sous-type porte	Matériau porte
rectangulaire	plane	contre-porte	pvc ou métal

Forme de l'ouverture	Type fenêtre	Sous-type fenêtre	Matériau fenêtre
rectangulaire	composée	sans objet	pvc ou métal
rectangulaire	à manivelle	jumelée	pvc ou métal

OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

☐ Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

DONNÉES HISTORIQUES

CONSTRUCTION

Année de construction	Propriétaire constructeur	Maître d'oeuvre	Statut Maître d'oeuvre
vers 1945			

Notes historiques

SOURCES DOCUMENTAIRES

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

ÉTAT PHYSIQUE

Date évaluation

2010-02-10

☑ Bon état ☐ Travaux mineurs requis ☐ Travaux majeurs requis

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

☐ État complet ☐ Évolution harmonieuse ☑ Transformations réversibles ☐ Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

La cheminée a disparu. Les portes, les fenêtres, les garde-corps et le revêtement des murs ont été changés.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

Critères évaluation (valeurs) ☐ Âge et histoire ☐ Usage ☑ Architecture ☐ Authenticité ☐ Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

Le bâtiment a conservé sa forme et sa volumétrie, mais aucun élément d'origine. Toutefois, les transformations qu'il a subies sont réversibles et seraient facilement corrigées. Pour toutes ces raisons, il présente, comme exemple de cottage vernaculaire américain, une valeur patrimoniale moyenne.

Valeur patrimoniale

☐ Exceptionnelle ☐ Supérieure ☐ Bonne ☑ Moyenne ☐ Faible ☐ Aucune

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver le volume général du bâtiment de même que la taille et l'emplacement de la galerie. Conserver la forme de la toiture, avec sa lucarne.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Remplacer l'enduit par un revêtement des murs qui est plus traditionnel, comme la planche de bois ou la brique. En privilégiant un revêtement plus traditionnel que le vinyle, mieux intégrer la lucarne à l'architecture du bâtiment. Remplacer les fenêtres à manivelle et les fenêtres composées par des modèles à guillotine, qui sont plus traditionnels. Remplacer les garde-corps actuels en bois préfabriqué par des modèles en fer ornemental ou en bois qui sont plus traditionnels.

VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

PHOTOGRAPHIES

2009_37067_GODB_00532_01

2009_37067_GODB_00532_08

GESTION DES DONNÉES

Créée le 2009-09-15	Modifiée le
Créée par Patri-Arch	Modifiée par