

DONNÉES ADMINISTRATIVES

222 - 224 Lottinville (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Adresse	
222 - 224 Lottinville (rue)	
Matricule	Cadastre
8238146101	
Dénomination	Énoncé RCPQ : <input type="checkbox"/>
Statut juridique	
sans statut	
Secteur patrimoniale	
Bâtiment ponctuel d'intérêt	
Année de construction	Secteur
vers 1900	Sainte-Marthe-du-Cap



2009_37067_LOTT_00222_01

DONNÉES ARCHITECTURALES

TYPLOGIES

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Boomtown

ÉLÉVATIONS

Nombre d'étage	Saillies
2.0	galerie escalier auvent volume annexe
Niveau atteint par l'escalier extérieur	
1er	
Matériau soubassement	
béton	

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale	Matériau façade secondaire gauche	Matériau façade secondaire droite
fibres de bois pressé	fibres de bois pressé	fibres de bois pressé

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture	Revêtement toiture	Lucarnes
plat/à faible pente	membrane	aucune

ORNEMENTATION

Ornement
corniche chambranle balustrade/garde-corps denticules



DONNÉES ARCHITECTURALES

OUVERTURES

Forme de l'ouverture	Type porte	Sous-type porte	Matériau porte
rectangulaire	plane	avec vitrage	pvc ou métal
Forme de l'ouverture	Type fenêtre	Sous-type fenêtre	Matériau fenêtre
rectangulaire	à guillotine	sans carreaux	pvc ou métal
rectangulaire	à guillotine	jumelée	pvc ou métal

OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

DONNÉES HISTORIQUES

CONSTRUCTION

Année de construction	Propriétaire constructeur	Maître d'oeuvre	Statut Maître d'oeuvre
-----------------------	---------------------------	-----------------	------------------------

vers 1900

Notes historiques

SOURCES DOCUMENTAIRES

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE



ÉVALUATION DU POTENTIEL

PATRIMONIAL

ÉTAT PHYSIQUE

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Date évaluation

2009-12-17

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette maison a connu des travaux de rénovation réussis.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

Critères évaluation (valeurs) Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

Cette maison de style Boomtown est construite vers 1900 (évaluation municipale). Les récents travaux de rénovation furent effectués de façon impeccable. Il possède une bonne valeur patrimoniale.

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver toutes les composantes actuelles et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

PHOTOGRAPHIES



2009_37067_LOTT_00222_01



2009_37067_LOTT_00222_02



2009_37067_LOTT_00222_08



2009_37067_LOTT_00222_03

GESTION DES DONNÉES

Créée le 2009-10-20

Créée par Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par